



☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Code PC Rési. ☒ ^{RI}

Personnes responsables de l'exécution du travail:	RAPPORT n°: <u>PO1763 2000/Gen</u>
Nom, Prénom:	Membre n°:
N° de TVA:	Installation: Nom: <u>STUDIO 1^{er} ETAGE</u>
ou n° de la carte d'identité:	Adresse: <u>1111 de Kodelinsmet n° 67169</u>
Distributeur: <u>ELECTRABEL</u>	<u>6061 montignies sur sambre</u>
Compteur: n°: index:	Date de visite: <u>LE 10/01/2005 et 13/01/2005</u>
Type de comptage: <input type="checkbox"/> jour - <input type="checkbox"/> bihoraire - <input type="checkbox"/> nuit -	Propriétaire ou Mandataire: Tél.:
	Nom, Prénom:
	Adresse:
	Demandeur: <u>L</u>

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existante ☐ Temporaire
Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de III 230 V, AC, Protection branchement: NP A Type: MAX400
Description du branchement: Renca Type câble: EXUB Section: 4 x 16 mm²
Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 6 ET 1/2
Type de prise de terre: 2 points Résistance de dispersion: 16,7 Ohms Isolement général: 710 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>Il n'y a pas de circuit sélectif ni lessiveuse prévus dans cette installation</u>		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Néant

Le différentiel général était EN ARRÊT à été plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 01/2030, ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST N'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION EST PEUT ETRE NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION Renforcée

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en servi-

Annexes: 4 schémas
VISA DU DISTRIBUTEUR:




Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature


Cr   par :
R   client
R   dossier

Preparation:


divers de chertier. 67-68, Rue de l'Industrie
6004 Montreuil-sur-Mer



07-65, rue de Valenciennes
cote Roubaix 513
2^e étage studio



64-65 rue du Marché
 6061 Montigny sur Seine
 1^{er} étage studio



67-68, much Jockling
6061 non grain S/S
ry. studio

